

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

# **SCHRÄGKUGELLAGER**

## EINREIHIGE UND GEPAARTE SCHRÄGKUGELLAGER

Bohrungsdurchmesser 10~50 mm	Seiten B56~B61	
	Seiten B62~B67	
	Seiten B68~B71	

# ZWEIREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER

...... Bohrungsdurchmesser 10~85 mm ...... Seiten B72~B77

### VIERPUNKTLAGER

Bohrungsdurchmesser 30~200 mm ...... Seiten B78~B81

### **AUSFÜHRUNGEN UND MERKMALE**

# EINREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER

Druckwinkel



Durch den Druckwinkel des Schrägkugellagers können axiale Belastungen in einer Richtung zusammen mit radialen Belastungen übertragen werden. Auf Grund ihrer Bauweise entsteht beim Aufbringen einer Radiallast eine axiale Kraftkomponente; deshalb müssen zwei gegenüberliegende Lager eingesetzt oder mehrere Lager kombiniert werden.

Da die Steifigkeit von Schrägkugellagern durch Vorspannung vergrößert werden kann, werden sie oft in Hauptspindeln von Werkzeugmaschinen eingesetzt, die eine hohe Laufgenauigkeit erfordern (siehe Kapitel 10, Vorspannung, Seite A98).

Die Käfige für Schrägkugellager mit einem Druckwinkel von 30° (Symbol A) oder 40° (Symbol B) entsprechen den Angaben in Tabelle 1. Je nach Anwendung können auch maschinell bearbeitete Kunstharzkäfige oder gespritzte Polyamidharzkäfige verwendet werden. Die in den Lagertabellen aufgeführten Tragzahlen basieren auf der Käfigklassifizierung aus Tabelle 1. Je nach Konstruktion, werden verschiedene Innenring Bordkonstruktionen gefertigt. Entsprechend der links stehenden Abbildung bzw. der Ausführungen in den Lagertabellen auf den Seiten B56 bis B67.

Tabelle 1 Standardkäfige für Schrägkugellager

Reihen	Stahlblechkäfige	Massive Messingkäfige
79A5, C	-	7900~7940
70A	7000~7018	7019~7040
70C	-	7000~7022
72A, B	7200~7222	7224~7240
72C	-	7200~7240
73A, B	7300~7320	7321~7340

Anmerkung: Bei Lagern der gleichen Seriennummer und unterschiedlichen Käfigtyps kann die Anzahl der Kugeln variieren. In diesem Fall weicht die Tragzahl von dem in den Lagertabellen

Schrägkugellager mit einem Druckwinkel von 15° (Symbol C) und 25° (Symbol A5) eignen sich vor allem für Hochgenauigkeits- oder Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Hier kommen Käfige aus massivem Messing, Kunstharz oder Polyamidspritzguss zum Einsatz. Die maximale Betriebstemperatur für Polyamidkäfige liegt bei 120 °C.

B 51



#### GEPAARTE SCHRÄGKUGELLAGER

Die Ausführungen und Merkmale von gepaarten Schrägkugellagern sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2 Ausführungen und Merkmale von gepaarten Schrägkugellagern

Abbildung	Anordnung	Merkmale
	O-Anordnung (DB) (Beispiel) 7208 A DB	Es können Radial- und Axiallasten in beiden Richtungen aufge- nommen werden. Da der Abstand zwischen den Lastangriffspunkten a <sub>0</sub> groß ist, eignet sich diese Ausführung für die Aufnahme von Momenten.
-a0-	X-Anordnung (DF) (Beispiel) 7208 B DF	Es können Radial- und Axiallasten in beiden Richtungen aufge- nommen werden. Im Vergleich zur DB-Ausführung ist der Abstand zwischen den tatsächlichen Belastungsmitten gering, so dass die Aufnahme- fähigkeit von Momenten geringer ist als bei der DB-Ausführung.
	Tandem-Anordnung (DT) (Beispiel) 7208 A DT	Es können Radial- und Axiallasten in einer Richtung aufgenom- men werden. Diese Anordnung wird verwendet, wenn schwere Belastungen in einer Richtung auftreten, da sich zwei Lager die Axiallast teilen.

#### ZWEIREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER



Zweireihige Schrägkugellager entsprechen in Aufbau und Funktion einem Paar einreihiger Schrägkugellager in O-Anordnung. Sie nehmen Radialkräfte und Axialkräfte in beiden Richtungen auf. Auch Kippmomente können übertragen werden. NSK liefert zweireihige Schrägkugellager mit zwei verschiedenen Druckwinkeln. Die Lager der Reihen 32...J und 33...J haben einen Druckwinkel von 32° und sind mit einem Käfig aus Stahlblech ausgestattet. Diese Lager haben auf einer Seite Einfüllnuten. Sie sind deshalb so einzubauen, dass die überwiegende Axialkraft von der nutfreien Lagerseite übertragen wird.

Die Lager der Reihen 32.. und 33.. mit dem Nachsetzzeichen "BTNG" haben einen Druckwinkel von 25° und sind mit einem Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 versehen. Diese Lager haben keine Einfüllnuten und können somit Axialkräfte in beiden Richtungen übertragen.

Zweireihige Schrägkugellager mit dem Nachsetzzeichen "BTNG" werden neben der offenen Ausführung auch mit Deck- oder Dichtscheiben auf einer oder beiden Lagerseiten angeboten. Alle Lager der Reihen 32..BTNG und 33..BTNG werden standardmäßig mit einer Fettfüllung ab Werk geliefert. Bei Betriebstemperaturen über 120° ist die Ausführung mit Blechkäfig zu verwenden.

Die Radialluftwerte betragen in der Ausführung "BTNG" ca. 45 % der Axialluftwerte, in der Ausführung "J" ca. 60 % der Axialluftwerte.

#### **ABDICHTUNGEN**

NSK fertigt zweireihige Schrägkugellager mit dem Nachsetzzeichen "BTNG" außer in der offenen Ausführung auch mit Deck- oder Dichtscheiben auf einer oder beiden Lagerseiten.

#### **DECKSCHEIBEN ZR**

Deckscheiben ZR sind Stahlblechscheiben, die im Lageraußenring befestigt sind und zum Lagerinnenring einen kleinen Spalt bilden. Die Lager sind wahlweise mit einer Deckscheibe auf einer Lagerseite "ZR" oder auf beiden Lagerseiten "2ZR" lieferbar.



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

#### **DICHTSCHEIBEN RSR**

Dichtscheiben RSR bestehen aus Nitrilkautschuk und sind mit einer einvulkanisierten Stahlscheibe armiert. Die Scheiben sind im Außenring befestigt und dichten gegenüber dem Innenring mit einer schleifenden Dichtlippe ab. Die Lager sind wahlweise mit einer Dichtscheibe auf einer Lagerseite "RSR" oder auf beiden Lagerseiten "2RSR" lieferbar.

#### **SCHMIERUNG**

Der Spalt zwischen Käfig und Ringen bei der BTNG Ausführung ist bei zweireihigen Schrägkugellagern relativ klein. Im Fall einer Fettschmierung lässt sich deshalb vom Anwender das zur Erstschmierung erforderliche Fett nicht einfach einbringen. Aus diesem Grund werden von NSK auch nichtabgedichtete zweireihige Schrägkugellager der BTNG Ausführung ab Werk mit einer Fettfüllung ausgeliefert. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges lithiumverseiftes Fett mit einem zulässigen Temperaturbereich von –30 °C bis +120 °C. Das von NSK verwendete Fett ist verträglich mit allen anderen Fetten, solange diese eine Mineralölbasis haben.

Wenn die von NSK werkseitig gefetteten Lager mit Ölschmierung eingesetzt werden sollen, bestehen keine Bedenken, solange das verwendete Öl ein Mineralöl ist. Falls synthetische Öle oder Fette verwendet werden, ist bei den Lagern eine Sonderausführung notwendig. In diesen Fällen fragen Sie bitte bei NSK nach.

# VORSICHTSMAßNAHMEN ZUM EINSATZ VON SCHRÄGKUGELLAGERN

Unter extremen Betriebsbedingungen mit Drehzahlen und Temperaturen im Grenzbereich, geringer Schmierung und starken Vibrationen und Momentenbelastungen können diese Lager ungeeignet sein, vor allem in Verbindung mit bestimmten Käfigausführungen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte zuerst an NSK.

Falls die Belastung eines Schrägkugellagers zu gering wird oder das Verhältnis der axialen und radialen Belastung für gepaarte Lager "e" (e ist in den Lagertabellen aufgeführt) während des Betriebs überschreitet, entsteht zwischen den Kugeln und der Laufbahn ein Gleiten, das zu Anschmierungen führen kann. Dies kann besonders bei großen Lagern der Fall sein, da Kugeln und Käfig ein hohes Gewicht haben. Wenn von solchen Lastbedingungen ausgegangen werden muss, wenden Sie sich bei der Lagerauswahl bitte an NSK .

#### LAUFROLLEN

Laufrollen entsprechen im Aufbau zweireihigen Schrägkugellagern mit einem verstärkten AuBenring. Der Außenring kann entweder zylindrisch oder ballig ausgeführt sein. Der Innenring
dieser Lager ist mit Schmierbohrungen versehen. Die Lager haben keine Füllnut und nehmen
Radial- und Axialkräfte in beiden Richtungen auf. Ihr Druckwinkel beträgt 25°. Laufrollen
werden beidseitig mit Dicht- oder Deckscheiben geliefert. Sie werden standardmäßig mit einer
Fettfüllung ab Werk geliefert. Als Sonderausführung sind Laufrollen auf Anfrage auch mit
verzinkten Lagerinnen- und -außenringen lieferbar.

#### KÄFIGE

Zweireihige Laufrollen sind mit Käfigen aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 ausgestattet.

#### **ABDICHTUNGEN**

NSK fertigt Laufrollen mit Dicht- und Deckscheiben.

#### **DECKSCHEIBEN ZF**

Deckscheiben sind Stahlblechscheiben, welche im Lageraußenring befestigt sind und zum Lagerinnenring einen kleinen Spalt bilden. Die Lager sind mit Deckscheiben auf beiden Lagerseiten "2ZR" lieferbar.



#### **DICHTSCHEIBEN RSR**

Dichtscheiben RSR bestehen aus Nitrilkautschuk und sind mit einer einvulkanisierten Stahlscheibe armiert. Die Scheiben sind im Außenring befestigt und dichten gegenüber dem Innenring mit einer schleifenden Dichtlippe ab. Die Lager sind mit Dichtscheiben auf beiden Lagerseiten "2RSR" lieferbar.

#### **SCHMIERUNG**

Laufrollen werden von NSK ab Werk mit einer Fettfüllung ausgeliefert. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges Lithiumseifenfett mit einem zulässigen Temperaturbereich von –30 °C bis +110 °C. Das von NSK verwendete Fett ist verträglich mit allen anderen Fetten, solange diese eine Mineralölbasis haben. Um ein Nachschmieren des Lagers zu ermöglichen, ist der Innenring der Laufrollen mit einer Schmierbohrung versehen. Das Fett muss bei der Ausführung "2RSR" langsam eingedrückt werden, um Beschädigungen der Dichtscheiben zu vermeiden.

#### TRAGFÄHIGKFIT

Wird die Laufrolle gegen eine ebene Berührfläche abgestützt, so berührt der Außenring der Laufrollen die Abrollebene nur in einer kleinen Kontaktfläche. Die elastische Verformung des Außenrings vermindert die Tragfähigkeit der Laufrolle. In diesem Fall muss mit den in der Tabelle angegebenen "Laufrollen-Tragzahlen" gerechnet werden.

Dagegen gelten bei Einbau der Laufrolle in eine Gehäusebohrung die ebenfalls aufgeführten "Lager-Tragzahlen".

#### **VIERPUNKTLAGER**



Der Innenring ist radial zweigeteilt. Aufgrund der Konstruktion kann ein einzelnes Lager beträchtliche Axiallasten beider Richtungen aufnehmen.

Der Druckwinkel liegt bei 35°, demnach ist auch die Aufnahmefähigkeit axialer Belastungen hoch. Diese Lagerart kann reine Axiallasten oder kombinierte Belastungen mit einem hohen Axiallastanteil aufnehmen.

Die Käfige sind aus massivem Messing gefertigt.

### **TOLERANZEN UND LAUFGENAUIGKEIT**

EINREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER	Tabelle 8.2	(Seiten A62~A65)
GEPAARTE SCHRÄGKUGELLAGER	Tabelle 8.2	(Seiten A62~A65)
ZWEIREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER	Tabelle 8.2	(Seiten A62~A65)
VIERPUNKTKUGELLAGER	Tabelle 8.2	(Seiten A62~A65)
EMPFOHLENE PASSUNGEN		
EINREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER		
		``
GEPAARTE SCHRÄGKUGELLAGER		
	Tabelle 9.4	(Seite A87)
ZWEIREIHIGE SCHRAGKUGELLAGER	Tabelle 9.2	(Seite A86)
ZWEIREIHIGE SCHRAGKUGELLAGER	Tabelle 9.2Tabelle 9.4	
	Tabelle 9.4	(Seite A87) (Seite A86)




# **LAGERLUFT**


G	EPAARTE S	CHRÄGK	UGELLAGI	ER	Та	belle 9 17		(	Seite A96)		
S	epaarte Scl pindeln von	Werkzeu	gmaschine	en mit ein	er Vorspai	nnung zur	Erhöhung	der Steif	igkeit	2	
s e A D L	verwendet. Um die Auswahl zu erleichtern, ist die Lagerluft so eingestellt, dass sich sehr leichte, leichte, mittlere und hohe Vorspannungen erzeugen lassen. Für diese gibt es spezielle Passungen. Details hierzu finden Sie in den Tabellen 10.1 und 10.2 (Seiten A100 und A101).  Die Lagerluft (oder die Vorspannung) wird bei gepaarten Lagern erreicht, indem ein Lagerpaar axial verspannt wird, bis sich die Seitenflächen der Innen- und Außenringe berühren.										
_	erunren. WEIREIHIG	E SCHRÄ	GKIIGELL	AGER							
В	itte wender rmitteln.				jer <b>l</b> uft in z	weireihige	n Schrägl	kugellager	n zu	5	
L	AUFROLL	.EN									
m	ei zweireihig näßig mit de abelle entno	r Axialluft (	CO "Norma							6	
	ie Radialluft			5 % der Ax	kialluftwert	e <b>.</b>				7	
Axiale Lagerluft von	T										
Nennmaß der	über	6 10	10 18	18 24	24	30	40	50	65	8	
Bohrung (mm)  CO Normal	bis min.	5	6	7	30 8	40 9	50 11	65 13	80 15		
CO NOTHIAI	max.	21	23		27	29	33	36	40	9	
Lagerluftwerte in µm	muxi		20			20				3	
	IERPUNKT				Та	belle 9.18		(	(Seite A96)	10	
G	RENZDRI	EHZAHLI	EN							11	
a	Bei einreihigen und gepaarten Schrägkugellagern beziehen sich die in den Lagertabellen aufgeführten Drehzahlgrenzen auf Lager mit Massivkäfigen. Für Lager mit Blechkäfigen müssen die aufgeführten Drehzahlgrenzen um 20 % reduziert werden.									12	
<b>A</b> K D	Die Drehzahlgrenzen von Lagern mit Druckwinkeln von 15° (Symbol C) und 25° (Symbol A5) beziehen sich auf Lager mit einer Genauigkeit von P5 oder höher (mit massiven Kunstharz- oder gespritzten Polyamidkäfigen).  Die in den Lagertabellen aufgeführten Drehzahlgenzen sollten je nach Lagerbelastungen angepasst werden. Auch können höhere Drehzahlgrenzen erreicht werden, indem die										
S	ngepasst w chmiermetl nden Sie au	node, die l	Käfigausfü	nonere L hrung, us	orenzanigr sw. veränd	enzen erre lert wird. \	Neitere In	formation	en en	14	


# SCHRÄGKUGELLAGER -


## **EINREIHIG / GEPAART**

## Bohrungsdurchmesser $10{\sim}17~\text{mm}$









reihig	O-Anordnung
	DB


X-Anordnung DF

Tandem-Anordnung DT

Hau	ptabn	nessı	ıngen	(mm)	1)		(einreihig) {kd	vf)	Faktor	Drehzahlg (mi	renzen (¹) n-1)	Last- angriffs-	Ans	chlussm (mm)	аве	Masse (kg)
d	D	В	<b>r</b> min	$r_1$ min	$C_{ m r}$	$C_{0r}$	$C_{\mathrm{r}}$	$C_{0\mathrm{r}}$	$f_0$	Fett	Öl	punkt (mm) a	$d_{ m a}$ min	$D_{ m a}$ max	r <sub>a</sub> max	ca.
10	22 22 26	6 6 8	0,3 0,3 0,3	0,15 0,15 0,15	2 880 3 000 5 350	1 450 1 520 2 600	294 305 550	148 155 266	14,1 -	40 000 48 000 32 000	56 000 63 000 43 000	6,7 5,1 9,2	12,5 12,5 12,5	19,5 19,5 23,5	0,3 0,3 0,3	0,009 0,009 0,019
	26	8	0,3	0,15	5 300	2 490	540	254	12,6	45 000	63 000	6,4	12,5	23,5	0,3	0,021
	30	9	0,6	0,3	5 400	2 710	555	276	-	28 000	38 000	10,3	15	25	0,6	0,032
	30	9	0,6	0,3	5 000	2 500	510	255	-	20 000	28 000	12,9	15	25	0,6	0,032
	30	9	0,6	0,3	5 400	2 610	550	266	13,2	40 000	56 000	7,2	15	25	0,6	0,036
	35	11	0,6	0,3	9 300	4 300	950	440	-	20 000	26 000	12,0	15	30	0,6	0,053
	35	11	0,6	0,3	8 750	4 050	890	410	-	18 000	24 000	14,9	15	30	0,6	0,054
12	24 24 28	6 6 8	0,3 0,3 0,3	0,15 0,15 0,15	3 200 3 350 5 800	1 770 1 860 2 980	325 340 590	181 189 305	14,7 -	38 000 45 000 28 000	53 000 63 000 38 000	7,2 5,4 9,8	14,5 14,5 14,5	21,5 21,5 25,5	0,3 0,3 0,3	0,011 0,011 0,021
	28	8	0,3	0,15	5 800	2 900	590	296	13,2	40 000	56 000	6,7	14,5	25,5	0,3	0,024
	32	10	0,6	0,3	8 000	4 050	815	410	-	26 000	34 000	11,4	17	27	0,6	0,037
	32	10	0,6	0,3	7 450	3 750	760	380	-	18 000	26 000	14,2	17	27	0,6	0,038
	32	10	0,6	0,3	7 900	3 850	805	395	12,5	36 000	50 000	7,9	17	27	0,6	0,041
	37	12	1	0,6	9 450	4 500	965	460	-	18 000	24 000	13,1	18	31	1	0,060
	37	12	1	0,6	8 850	4 200	900	425	-	16 000	22 000	16,3	18	31	1	0,062
15	28 28 32	7 7 9	0,3 0,3 0,3	0,15 0,15 0,15	4 550 4 750 6 100	2 530 2 640 3 450	465 485 625	258 270 350	14,5 -	32 000 38 000 24 000	43 000 53 000 32 000	8,5 6,4 11,3	17,5 17,5 17,5	25,5 25,5 29,5	0,3 0,3 0,3	0,015 0,015 0,030
	32	9	0,3	0,15	6 250	3 400	635	345	14,1	34 000	48 000	7,6	17,5	29,5	0,3	0,034
	35	11	0,6	0,3	8 650	4 650	880	475	-	22 000	30 000	12,7	20	30	0,6	0,045
	35	11	0,6	0,3	7 950	4 300	810	440	-	16 000	22 000	16,0	20	30	0,6	0,046
	35	11	0,6	0,3	8 650	4 550	885	460	13,2	32 000	45 000	8,8	20	30	0,6	0,052
	42	13	1	0,6	13 400	7 100	1 370	720	-	16 000	22 000	14,7	21	36	1	0,084
	42	13	1	0,6	12 500	6 600	1 270	670	-	14 000	19 000	18,5	21	36	1	0,086
17	30 30 35	7 7 10	0,3 0,3 0,3	0,15 0,15 0,15	4 750 5 000 6 400	2 800 2 940 3 800	485 510 655	286 299 390	14,8 -	30 000 34 000 22 000	40 000 48 000 30 000	9,0 6,6 12,5	19,5 19,5 19,5	27,5 27,5 32,5	0,3 0,3 0,3	0,017 0,017 0,040
	35	10	0,3	0,15	6 600	3 800	675	390	14,5	32 000	43 000	8,5	19,5	32,5	0,3	0,044
	40	12	0,6	0,3	10 800	6 000	1 100	610	-	20 000	28 000	14,2	22	35	0,6	0,067
	40	12	0,6	0,3	9 950	5 500	1 010	565	-	14 000	19 000	18,0	22	35	0,6	0,068
	40	12	0,6	0,3	10 900	5 850	1 110	595	13,3	28 000	38 000	9,8	22	35	0,6	0,075
	47	14	1	0,6	15 900	8 650	1 630	880	-	14 000	19 000	16,2	23	41	1	0,116
	47	14	1	0,6	14 800	8 000	1 510	820	-	13 000	17 000	20,4	23	41	1	0,118

Hinweise (1) Für Anwendungen im Drehzahlgrenzbereich siehe Seite **B55**.

<sup>(2)</sup> Die Nachsetzzeichen A, A5, B und C stehen für die Druckwinkel von 30°, 25°, 40° bzw. 15°.



### Äquivalente dynamische Belastung $P = XF_r + YF_a$

Druck-	if <sub>0</sub> F <sub>a</sub> *			Einreih	ig, DT		DB oder DF			
winkel	Cor	e	$F_a/F_r \leq e$		$F_{\rm a}/F_{\rm r}>e$		$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
WIIIKGI			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
	0,178	0,38	1	0	0,44	1,47	1	1,65	0,72	2,39
	0,357	0,40	1	0	0,44	1,40	1	1,57	0,72	2,28
	0,714	0,43	1	0	0,44	1,30	1	1,46	0,72	2,11
15°	1,07	0,46	1	0	0,44	1,23	1	1,38	0,72	2,00
15	1,43	0,47	1	0	0,44	1,19	1	1,34	0,72	1,93
	2,14	0,50	1	0	0,44	1,12	1	1,26	0,72	1,82
	3,57	0,55	1	0	0,44	1,02	1	1,14	0,72	1,66
	5,35	0,56	1	0	0,44	1,00	1	1,12	0,72	1,63
25°	ı	0,68	1	0	0,41	0,87	1	0.92	0,67	1,41
30°	_	0,80	1	0	0,39	0.76	1	0,78	0,63	1,24
40°		1,14	1	0	0,35	0,57	1	0,55	0,57	0,93

<sup>\*</sup>i entspricht 2 für DB und DF. Bei DT wird 1 verwendet.

### Äquivalente statische Belastung $P_0 = X_0 F_r + Y_0 F_a$

Druck-	Einreil	hig, DT	DB oc	der DF
winkel	$X_0$	$Y_0$	$X_0$	$Y_0$
15°	0,5	0,46	1	0,92
25°	0,5	0,38	1	0,76
30°	0,5	0,33	1	0,66
40°	0.5	0.26	1	0.52

••	
-	Einreihig oder
-	DT-Einbau
-	Wenn
-	$F_{\Gamma} > 0.5F_{\Gamma} + Y_0F_3$
-	wird
-	$P_0 = F_r$
	aingacatzt


Kurzzeiche	n (²)	(	Tragzahler N)	ı (gepaart) {k	:gf}		renzen (¹) ) (min-1)	Lastangriff (mm		Anschl	ussmaße	(mm)
Einreihig	Gepaart	$C_{\mathrm{r}}$	$C_{0\mathrm{r}}$	$C_{ m r}$	$C_{0\mathrm{r}}$	Fett	ÖI	DB $a_0$	DF	$d_{ m b}(^3)$	$D_{ m b}$ max	<b>γ</b> <sub>b</sub> (³) max
	DF DT DF DT DF DT	4 700 4 900 8 750	2 900 3 050 5 200	475 500 890	296 310 530	32 000 38 000 24 000	43 000 53 000 34 000	13,5 10,3 18,4	1,5 1,7 2,4	- 11,2	20,8 20,8 24,8	0,15 0,15 0,15
	DF DT DF DT DF DT	8 650 8 800 8 100	5 000 5 400 5 000	880 900 825	510 555 510	36 000 22 000 16 000	50 000 30 000 22 000	12,8 20,5 25,8	3,2 2,5 7,8	12,5 12,5	24,8 27,5 27,5	0,15 0,3 0,3
7300 A DB	DF DT DF DT DF DT	8 800 15 100 14 200	5 200 8 600 8 100	895 1 540 1 450	530 880 825	32 000 16 000 14 000	45 000 22 000 20 000	14,4 24,0 29,9	3,6 2,0 7,9	12,5 12,5	27,5 32,5 32,5	0,3 0,3 0,3
7901 C DB	DF DT DF DT DF DT	5 200 5 450 9 400	3 550 3 700 5 950	530 555 955	360 380 610	30 000 36 000 22 000	43 000 50 000 30 000	14,4 10,8 19,5	2,4 1,2 3,5	- 13,2	22,8 22,8 26,8	0,15 0,15 0,15
	DF DT DF DT DF DT	9 400 13 000 12 100	5 800 8 050 7 500	960 1 330 1 230	590 820 765	32 000 20 000 15 000	45 000 28 000 20 000	13,4 22,7 28,5	2,6 2,7 8,5	_ 14,5 14,5	26,8 29,5 29,5	0,15 0,3 0,3
	DF DT DF DT DF DT	12 800 15 400 14 400	7 700 9 000 8 400	1 310 1 570 1 460	785 915 855	30 000 15 000 13 000	40 000 20 000 18 000	15,9 26,1 32,6	4,1 2,1 8,6	17 17	29,5 32 32	0,3 0,6 0,6
7902 C DB	DF DT DF DT DF DT	7 400 7 750 9 950	5 050 5 300 6 850	755 790 1 010	515 540 700	26 000 30 000 19 000	34 000 43 000 26 000	17,0 12,8 22,6	3,0 1,2 4,6	- 16,2	26,8 26,8 30,8	0,15 0,15 0,15
7002 C DB 7202 A DB 7202 B DB		10 100 14 000 12 900	6 750 9 300 8 600	1 030 1 430 1 310	690 950 875	28 000 18 000 13 000	38 000 24 000 18 000	15,3 25,4 32,0	2,7 3,4 10,0	17,5 17,5	30,8 32,5 32,5	0,15 0,3 0,3
7202 C DB 7302 A DB 7302 B DB	DF DT	14 100 21 800 20 200	9 050 14 200 13 200	1 440 2 220 2 060	925 1 440 1 340	26 000 13 000 11 000	36 000 17 000 15 000	17,7 29,5 36,9	4,3 3,5 10,9	20 20	32,5 37 37	0,3 0,6 0,6
7903 C DB 7003 A DB	DF DT DF DT DF DT	7 750 8 150 10 400	5 600 5 850 7 650	790 830 1 060	570 600 780	24 000 28 000 17 000	32 000 38 000 24 000	18,0 13,3 25,0	4,0 0,7 5,0	- 18,2	28,8 28,8 33,8	0,15 0,15 0,15
7203 A DB	DF DT DF DT DF DT	10 700 17 600 16 100	7 600 12 000 11 000	1 100 1 790 1 650	775 1 220 1 130	26 000 16 000 11 000	34 000 22 000 15 000	17,0 28,5 35,9	3,0 4,5 11,9	19,5 19,5	33,8 37,5 37,5	0,15 0,3 0,3
7203 C DB 7303 A DB 7303 B DB	DF DT	17 600 25 900 24 000	11 700 17 300 16 000	1 800 2 640 2 450	1 190 1 760 1 640	22 000 11 000 10 000	32 000 15 000 14 000	19,6 32,5 40,9	4,4 4,5 12,9	22 22	37,5 42 42	0,3 0,6 0,6


**Hinweis** (3) Für die Werte ( $d_b$  und  $r_b$ ) in der Spalte  $d_b$ : die mit - gekennzeichnet sind, kommen die Werte aus der Spalte  $d_a$  und  $r_a$  zum Einsatz.


# SCHRÄGKUGELLAGER -


# **EINREIHIG / GEPAART**

## Bohrungsdurchmesser $20{\sim}35~\text{mm}$









eihig	O-Anordnung	X-Anordnung	Tandem-Anordnung
	DB	DF	DT


Hau	ptabn	nessu	ıngen	(mm)		Tragzahlen	(einreihig)		Faktor	Drehzahlg		Last-	Anso	chlussm	аве	Masse
					(	N)	{k	gf}		(mi	n-1)	angriffs- punkt		(mm)		(kg)
d	D	В	<b>r</b> min	$r_1 \atop  ext{min}$	$C_{ m r}$	$C_{0\mathrm{r}}$	$C_{\mathrm{r}}$	$C_{0r}$	$f_0$	Fett	Öl	(mm) a	$d_{ m a}$ min	$D_{\mathrm{a}}$ max	$r_{ m a}$ max	ca.
20	37 37 42	9 9 12	0,3 0,3 0,6	0,15 0,15 0,3	6 600 6 950 10 800	4 050 4 250 6 600	675 710 1 110	410 430 670	14,9	24 000 28 000 18 000	32 000 38 000 24 000	11,1 8,3 14,9	22,5 22,5 25	34,5 34,5 37	0,3 0,3 0,6	0,036 0,036 0,068
	42 47 47	12 14 14	0,6 1 1	0,3 0,6 0,6	11 100 14 500 13 300	6 550 8 300 7 650	1 130 1 480 1 360	665 845 780	14,0	26 000 17 000 12 000	36 000 22 000 16 000	10,1 16,7 21,1	25 26 26	37 41 41	0,6 1 1	0,076 0,106 0,109
	47 52 52	14 15 15	1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6	14 600 18 700 17 300	8 050 10 400 9 650	1 480 1 910 1 770	825 1 060 985	13,3 - -	24 000 13 000 11 000	34 000 17 000 15 000	11,5 17,9 22,6	26 27 27	41 45 45	1 1 1	0,118 0,146 0,15
25	42 42 47	9 9 12	0,3 0,3 0,6	0,15 0,15 0,3	7 450 7 850 11 300	5 150 5 400 7 400	760 800 1 150	525 555 750	15,5 -	20 000 24 000 16 000	28 000 34 000 22 000	12,3 9,0 16,4	27,5 27,5 30	39,5 39,5 42	0,3 0,3 0,6	0,043 0,042 0,079
	47 52 52	12 15 15	0,6 1 1	0,3 0,6 0,6	11 700 16 200 14 800	7 400 10 300 9 400	1 190 1 650 1 510	755 1 050 960	14,7 - -	22 000 15 000 10 000	30 000 20 000 14 000	10,8 18,6 23,7	30 31 31	42 46 46	0,6 1 1	0,089 0,13 0,133
	52 62 62	15 17 17	1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6	16 600 26 400 24 400	10 200 15 800 14 600	1 690 2 690 2 490	1 040 1 610 1 490	14,0 - -	22 000 10 000 9 000	28 000 14 000 13 000	12,7 21,1 26,7	31 32 32	46 55 55	1 1 1	0,143 0,235 0,241
30	47 47 55	9 9 13	0,3 0,3 1	0,15 0,15 0,6	7 850 8 300 14 500	5 950 6 250 10 100	800 845 1 480	605 640 1 030	15,9 -	18 000 22 000 13 000	24 000 28 000 18 000	13,5 9,7 18,8	32,5 32,5 36	44,5 44,5 49	0,3 0,3 1	0,049 0,049 0,116
	55 62 62	13 16 16	1 1 1	0,6 0,6 0,6	15 100 22 500 20 500	10 300 14 800 13 500	1 540 2 300 2 090	1 050 1 510 1 380	14,9 - -	19 000 12 000 8 500	26 000 17 000 12 000	12,2 21,3 27,3	36 36 36	49 56 56	1 1 1	0,134 0,197 0,202
	62 72 72	16 19 19	1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6	23 000 33 500 31 000	14 700 20 900 19 300	2 350 3 450 3 150	1 500 2 130 1 960	13,9 - -	18 000 9 000 8 000	24 000 12 000 11 000	14,2 24,2 30,9	36 37 37	56 65 65	1 1 1	0,222 0,346 0,354
35	55 55 62	10 10 14	0,6 0,6 1	0,3 0,3 0,6	11 400 12 100 18 300	8 700 9 150 13 400	1 170 1 230 1 870	885 930 1 370	15,7 -	15 000 18 000 12 000	20 000 24 000 16 000	15,5 11,0 21,0	40 40 41	50 50 56	0,6 0,6 1	0,074 0,074 0,153
	62 72 72	14 17 17	1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6	19 100 29 700 27 100	13 700 20 100 18 400	1 950 3 050 2 760	1 390 2 050 1 870	15,0 - -	17 000 10 000 7 500	22 000 14 000 10 000	13,5 23,9 30,9	41 42 42	56 65 65	1 1 1	0,173 0,287 0,294
	72 80 80	17 21 21	1,1 1,5 1,5	0,6 1 1	30 500 40 000 36 500	19 900 26 300 24 200	3 100 4 050 3 750	2 030 2 680 2 460	13,9 - -	15 000 8 000 7 100	20 000 10 000 9 500	15,7 27,1 34,6	42 44 44	65 71 71	1 1,5 1,5	0,32 0,464 0,474

Hinweise (1) Für Anwendungen im Drehzahlgrenzbereich siehe Seite **B55.** 

<sup>(2)</sup> Die Nachsetzzeichen A, A5, B und C stehen für die Druckwinkel von 30°, 25°, 40° bzw. 15°.

2

3



### Äquivalente dynamische Belastung $P = XF_r + YF_a$

Druck-	if <sub>0</sub> F <sub>a</sub> *			Einreih	ig, DT			DB oc	ler DF	er DF	
winkel	Cor	e	F <sub>a</sub> /F	$r \leq e$	F <sub>a</sub> /F	r > e	$F_a/F_1$	$r \leq e$	F <sub>a</sub> /F	r > e	
WIIIKGI	Cor		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	
	0,178	0,38	1	0	0,44	1,47	1	1,65	0,72	2,39	
	0,357	0,40	1	0	0,44	1,40	1	1,57	0,72	2,28	
	0,714	0,43	1	0	0,44	1,30	1	1,46	0,72	2,11	
15°	1,07	0,46	1	0	0,44	1,23	1	1,38	0,72	2,00	
10	1,43	0,47	1	0	0,44	1,19	1	1,34	0,72	1,93	
	2,14	0,50	1	0	0,44	1,12	1	1,26	0,72	1,82	
	3,57	0,55	1	0	0,44	1,02	1	1,14	0,72	1,66	
	5,35	0,56	1	0	0,44	1,00	1	1,12	0,72	1,63	
25°	_	0,68	1	0	0,41	0,87	1	0.92	0,67	1,41	
30°	_	0,80	1	0	0,39	0.76	1	0,78	0,63	1,24	
40°	_	1,14	1	0	0,35	0,57	1	0,55	0,57	0,93	

<sup>\*</sup>i entspricht 2 für DB und DF. Bei DT wird 1 verwendet.

### Äquivalente statische Belastung $P_0 = X_0 F_r + Y_0 F_a$

Druck-	Einrei	hig, DT	DB oc	Einreih	
winkel	$X_0$	$Y_0$	$X_0$	$Y_0$	- DT-Eini - Wenn
15°	0,5	0,46	1	0,92	$-$ Weilii $ F_r >$
25°	0,5	0,38	1	0,76	- Pr
30°	0,5	0,33	1	0,66	$-P_0 = 0$
40°	0.5	0.26	1	0.52	- I 0 = 1

-	Einreihig oder
-	DT-Einbau
-	Wenn
-	$F_{\Gamma} > 0.5F_{\Gamma} + Y_0F_a$
-	wird
-	$P_0 = F_r$
	aingacatzt


Kurzzeichen (²)	Tragzah <b>l</b> (N)	en (gepaart) {kgf}	Drehzahlgrenzen (¹) (gepaart) (min-1)	Belastungs- mittenabstände (mm)	Anschlussmaße (mm)	_ 5
Einreihig Gepaart	$C_{ m r}$ $C_{0 m r}$	$C_{ m r}$ $C_{0 m r}$	Fett Öl	$egin{pmatrix} (11111) & a_0 & & \\ DB & DF & & DF \end{bmatrix}$	$egin{array}{cccc} d_{ m b} (^{ m 3}) & D_{ m b} & r_{ m b} (^{ m 3}) \ & { m min} & { m max} \end{array}$	
7904 A5DB DF DT	10 700 8 100	1 090 825	19 000 26 000	22,3 4,3	- 35,8 0,15	
7904 C DB DF DT	11 300 8 500	1 150 865	22 000 32 000	16,6 1,4	- 35,8 0,15	
7004 A DB DF DT	17 600 13 200	1 800 1 340	15 000 20 000	29,9 5,9	22,5 39,5 0,3	
7004 C DB DF DT	18 000 13 100	1 840 1 330	20 000 30 000	20,3 3,7	- 39,5 0,3	7
7204 A DB DF DT	23 500 16 600	2 400 1 690	13 000 19 000	33,3 5,3	25 42 0,6	
7204 B DB DF DT	21 600 15 300	2 210 1 560	9 500 13 000	42,1 14,1	25 42 0,6	
7204 C DB DF DT 7304 A DB DF DT 7304 B DB DF DT	23 600 16 100 30 500 20 800 28 200 19 300	2 410	19 000 26 000 10 000 13 000 9 000 12 000	23,0 5,0 35,8 5,8 45,2 15,2	- 42 0,6 25 47 0,6 25 47 0,6	8
7905 A5DB DF DT 7905 C DB DF DT 7005 A DB DF DT	12 100 10 300 12 700 10 800 18 300 14 800	1 230	16 000 22 000 19 000 26 000 13 000 17 000	24,6 6,6 18,0 0,0 32,8 8,8	- 40,8 0,15 - 40,8 0,15 27,5 44,5 0,3	
7005 C DB DF DT	19 000 14 800	1 940 1 510	18 000 26 000	21,6 2,4	- 44,5 0,3	9
7205 A DB DF DT	26 300 20 500	2 690 2 090	12 000 16 000	37,2 7,2	30 47 0,6	
7205 B DB DF DT	24 000 18 800	2 450 1 920	8 500 11 000	47,3 17,3	30 47 0,6	
7205 C DB DF DT	27 000 20 400	2 750 2 080	17 000 24 000	25,3 4,7	- 47 0,6	10
7305 A DB DF DT	43 000 31 500	4 400 3 250	8 500 11 000	42,1 8,1	30 57 0,6	
7305 B DB DF DT	39 500 29 300	4 050 2 980	7 500 10 000	53,5 19,5	30 57 0,6	
7906 A5DB DF DT	12 800 11 900	1 300 1 210	14 000 19 000	27,0 9,0	- 45,8 0,15	
7906 C DB DF DT	13 500 12 500	1 380 1 280	17 000 24 000	19,3 1,3	- 45,8 0,15	
7006 A DB DF DT	23 600 20 200	2 410 2 060	11 000 15 000	37,5 11,5	35 50 0,6	
7006 C DB DF DT	24 600 20 500	2 510 2 090	15 000 22 000	24,4 1,6	- 50 0,6	11
7206 A DB DF DT	36 500 29 500	3 750 3 000	10 000 13 000	42,6 10,6	35 57 0,6	
7206 B DB DF DT	33 500 27 000	3 400 2 760	7 100 9 500	54,6 22,6	35 57 0,6	
7206 C DB DF DT	37 500 29 300	3 800 2 990	14 000 20 000	28,3 3,7	- 57 0,6	12
7306 A DB DF DT	54 500 41 500	5 600 4 250	7 100 9 500	48,4 10,4	35 67 0,6	
7306 B DB DF DT	50 500 38 500	5 150 3 950	6 300 8 500	61,8 23,8	35 67 0,6	
7907 A5DB DF DT	18 600 17 400	1 890 1 770	12 000 17 000	31,0 11,0	- 52,5 0,3	
7907 C DB DF DT	19 600 18 300	2 000 1 860	14 000 20 000	22,1 2,1	- 52,5 0,3	
7007 A DB DF DT	29 700 26 800	3 050 2 740	9 500 13 000	42,0 14,0	40 57 0,6	
7007 C DB DF DT	31 000 27 300	3 150 2 790	13 000 19 000	27,0 1,0	- 57 0,6	13
7207 A DB DF DT	48 500 40 000	4 900 4 100	8 500 12 000	47,9 13,9	40 67 0,6	
7207 B DB DF DT	44 000 36 500	4 500 3 750	6 000 8 000	61,9 27,9	40 67 0,6	
7207 C DB DF DT	49 500 40 000	5 050 4 050	12 000 17 000	31,3 2,7	- 67 0,6	_ 14
7307 A DB DF DT	65 000 52 500	6 600 5 350	6 300 8 500	54,2 12,2	41 74 1	
7307 B DB DF DT	59 500 48 500	6 100 4 950	5 600 7 500	69,2 27,2	41 74 1	


**Hinweis** ( $^{3}$ ) Für die Werte ( $d_{\rm b}$  und  $r_{\rm b}$ ) in der Spalte  $d_{\rm b}$ : die mit - gekennzeichnet sind, kommen die Werte aus der Spalte  $d_{\rm a}$  und  $r_{\rm a}$  zum Einsatz.


# SCHRÄGKUGELLAGER —


## **EINREIHIG / GEPAART**

### Bohrungsdurchmesser $40{\sim}55~mm$









O-Anordnung	
DB	
	•

X-Anordnung DF Tandem-Anordnung DT

Hai	ıptabn	nessi	ıngen	(mm)		Tragzahlen	( 0,		Faktor	Drehzahlo		Last-	Ans	chlussm (mm)	паве	Masse
					1)	V)	{k	gf}		(mi	n-1)	angriffs- punkt		(111111)		(kg)
d	D	В	<b>γ</b> min	$r_1 \\  ext{min}$	$C_{ m r}$	$C_{0r}$	$C_{\rm r}$	$C_{0\mathrm{r}}$	$f_0$	Fett	Öl	(mm) a	$d_{ m a}$ min	$D_{\mathrm{a}}$ max	$r_{ m a}$ max	ca.
40	62 62 68	12 12 15	0,6 0,6 1	0,3 0,3 0,6	14 300 15 100 19 500	11 200 11 700 15 400	1 460 1 540 1 990	1 140 1 200 1 570	15,7	14 000 16 000 10 000	18 000 22 000 14 000	17,9 12,8 23,1	45 45 46	57 57 62	0,6 0,6 1	0,11 0,109 0,19
	68 80 80	15 18 18	1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6	20 600 35 500 32 000	15 900 25 100 23 000	2 100 3 600 3 250	1 620 2 560 2 340	15,4 - -	15 000 9 500 6 700	20 000 13 000 9 000	14,7 26,3 34,2	46 47 47	62 73 73	1 1 1	0,213 0,375 0,383
	80 90 90	18 23 23	1,1 1,5 1,5	0,6 1 1	36 500 49 000 45 000	25 200 33 000 30 500	3 700 5 000 4 550	2 570 3 350 3 100	14,1	14 000 7 100 6 300	19 000 9 000 8 500	17,0 30,3 38,8	47 49 49	73 81 81	1 1,5 1,5	0,418 0,633 0,648
45	68 68 75	12 12 16	0,6 0,6 1	0,3 0,3 0,6	15 100 16 000 23 100	12 700 13 400 18 700	1 540 1 630 2 360	1 290 1 360 1 910	16,0 -	12 000 14 000 9 500	17 000 20 000 13 000	19,2 13,6 25,3	50 50 51	63 63 69	0,6 0,6 1	0,13 0,129 0,25
	75 85 85	16 19 19	1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6	24 400 39 500 36 000	19 300 28 700 26 200	2 490 4 050 3 650	1 960 2 930 2 680	15,4 - -	14 000 8 500 6 300	19 000 12 000 8 500	16,0 28,3 36,8	51 52 52	69 78 78	1 1 1	0,274 0,411 0,421
	85 100 100	19 25 25	1,1 1,5 1,5	0,6 1 1	41 000 63 500 58 500	28 800 43 500 40 000	4 150 6 450 5 950	2 940 4 450 4 100	14,2	12 000 6 300 5 600	17 000 8 500 7 500	18,2 33,4 42,9	52 54 54	78 91 91	1 1,5 1,5	0,468 0,848 0,869
50	72 72 80	12 12 16	0,6 0,6 1	0,3 0,3 0,6	15 900 16 900 24 500	14 200 15 000 21 100	1 630 1 720 2 500	1 450 1 530 2 150	16,2 -	11 000 13 000 8 500	15 000 18 000 12 000	20,2 14,2 26,8	55 55 56	67 67 74	0,6 0,6 1	0,132 0,13 0,263
	80 90 90	16 20 20	1 1,1 1,1	0,6 0,6 0,6	26 000 41 500 37 500	21 900 31 500 28 600	2 650 4 200 3 800	2 230 3 200 2 920	15,7 - -	12 000 8 000 5 600	17 000 11 000 8 000	16,7 30,2 39,4	56 57 57	74 83 83	1 1 1	0,293 0,466 0,477
	90 110 110	20 27 27	1,1 2 2	0,6 1 1	43 000 74 000 68 000	31 500 52 000 48 000	4 350 7 550 6 950	3 250 5 300 4 900	14,5 - -	12 000 5 600 5 000	16 000 7 500 6 700	19,4 36,6 47,1	57 60 60	83 100 100	1 2 2	0,528 1,1 1,12
55	80 80 90	13 13 18	1 1 1,1	0,6 0,6 0,6	18 100 19 100 32 500	16 800 17 700 27 700	1 840 1 950 3 300	1 710 1 810 2 830	16,3	10 000 12 000 7 500	14 000 16 000 11 000	22,2 15,5 29,9	61 61 62	74 74 83	1 1 1	0,184 0,182 0,391
	90 100 100	18 21 21	1,1 1,5 1,5	0,6 1 1	34 000 51 000 46 500	28 600 39 500 36 000	3 500 5 200 4 700	2 920 4 050 3 700	15,5 - -	11 000 7 100 5 300	15 000 10 000 7 100	18,7 32,9 43,0	62 64 64	83 91 91	1 1,5 1,5	0,43 0,613 0,627
	100 120 120	21 29 29	1,5 2 2	1 1 1	53 000 86 000 79 000	40 000 61 500 56 500	5 400 8 750 8 050	4 100 6 250 5 750	14,5 -	10 000 5 000 4 500	14 000 6 700 6 300	20,9 39,8 51,2	64 65 65	91 110 110	1,5 2 2	0,688 1,41 1,45


 $<sup>\</sup>label{eq:hinweise} \textbf{Hinweise} \qquad (\mbox{$^{1}$}) \quad \mbox{F\"{u}r Anwendungen im Drehzahlgrenzbereich siehe Seite} \ \ \textbf{B55}.$ 

<sup>(2)</sup> Die Nachsetzzeichen A, A5, B und C stehen für die Druckwinkel von 30°, 25°, 40° bzw. 15°.

2

3

4



### Äquivalente dynamische Belastung $P = XF_r + YF_a$

		•			-								
Druck-	if F *			Einreil	ig, DT			DB oc	ler DF				
winkel	$C_{\text{or}}$	e	$F_a/F_r \leq e$		F <sub>a</sub> /F	r > e	F <sub>a</sub> /F	$r \leq e$	F <sub>a</sub> /F	$_{\rm r} > e$			
WIIIKGI	Cor		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y			
	0,178	0,38	1	0	0,44	1,47	1	1,65	0,72	2,39			
	0,357	0,40	1	0	0,44	1,40	1	1,57	0,72	2,28			
	0,714	0,43	1	0	0,44	1,30	1	1,46	0,72	2,11			
15°	1,07	0,46	1	0	0,44	1,23	1	1,38	0,72	2,00			
15	1,43	0,47	1	0	0,44	1,19	1	1,34	0,72	1,93			
	2,14	0,50	1	0	0,44	1,12	1	1,26	0,72	1,82			
	3,57	0,55	1	0	0,44	1,02	1	1,14	0,72	1,66			
	5,35	0,56	1	0	0,44	1,00	1	1,12	0,72	1,63			
25°	_	0,68	1	0	0,41	0,87	1	0.92	0,67	1,41			
30°	_	0,80	1	0	0,39	0.76	1	0,78	0,63	1,24			
40°	_	1,14	1	0	0,35	0,57	1	0,55	0,57	0,93			

<sup>\*</sup>i entspricht 2 für DB und DF. Bei DT wird 1 verwendet.

### Äquivalente statische Belastung $P_0 = X_0 F_r + Y_0 F_a$

Ē	)ruck-	Einrei	hig, DT	DB oc	DB oder DF					
٧	vinkel	$X_0$	$Y_0$	$X_0$	$Y_0$					
Π	15°	0,5	0,46	1	0,92					
Т	25°	0,5	0,38	1	0,76					
Т	30°	0,5	0,33	1	0,66					
	40°	0.5	0,26	1	0.52					

Einreihig oder

DT-Einbau

Wenn  $F_r > 0.5F_r + Y_0F_a$ wird  $P_0 = F_r$ 


							1						
	(mm)	ussmaße	Anschl		Lastangri (mi	renzen (¹) ) (min-1)	Drehzahlg (gepaart	gf}		Tragzahlen N)	(	chen (²)	Kurzzei
6	<b>γ</b> <sub>b</sub> (³) max	$D_{ m b}$ max	$d_{ m b}(^{ m 3})$ min	0 DF	DB a	ÖI	Fett	$C_{0\mathrm{r}}$	$C_{ m r}$	$C_{0\mathrm{r}}$	$C_{ m r}$	Gepaart	Einreihig
	0,3 0,3 0,6	59,5 59,5 63	- 45	11,8 1,7 16,2	35,8 25,7 46,2	15 000 18 000 11 000	13 000 8 500	2 270 2 390 3 150	2 370 2 510 3 250	22 300 23 500 31 000	23 300 24 600 31 500	B DF DT B DF DT	7008 A D
7	0,6 0,6 0,6	63 75 75	- 45 45	0,5 16,6 32,3	29,5 52,6 68,3	17 000 10 000 7 500	12 000 7 500 5 300	3 250 5 150 4 700	3 400 5 850 5 300	32 000 50 500 46 000	33 500 57 500 52 000	B DF DT B DF DT B DF DT	7208 A D
8	0,6 1 1	75 84 84	- 46 46	1,9 14,5 31,5	34,1 60,5 77,5	15 000 7 500 6 700	11 000 5 600 5 000	5 150 6 700 6 200	6 000 8 100 7 400	50 500 66 000 60 500	59 000 79 500 73 000	B DF DT B DF DT B DF DT	
	0,3 0,3 0,6	65,5 65,5 70	- 50	14,4 3,1 18,6	38,4 27,1 50,6	13 000 16 000 10 000	9 500 12 000 7 500	2 590 2 730 3 800	2 510 2 660 3 850	25 400 26 800 37 500	24 600 26 000 37 500	B DF DT B DF DT B DF DT	
Ç	0,6 0,6 0,6	70 80 80	50 50	0,1 18,5 35,5	32,1 56,5 73,5	15 000 9 500 6 700	11 000 7 100 5 000	3 950 5 850 5 350	4 050 6 550 5 950	38 500 57 500 52 500	39 500 64 500 58 500	B DF DT B DF DT B DF DT	7209 A D
10	0,6 1 1	80 94 94	- 51 51	1,6 16,9 35,8	36,4 66,9 85,8	14 000 6 700 6 000	10 000 5 000 4 500	5 850 8 900 8 200	6 750 10 500 9 650	57 500 87 000 80 500	66 500 103 000 95 000	B DF DT B DF DT B DF DT	7309 A D
	0,3 0,3 0,6	69,5 69,5 75	- - 55	16,5 4,3 21,5	40,5 28,3 53,5	12 000 15 000 9 500	9 000 11 000 7 100	2 900 3 050 4 300	2 640 2 800 4 050	28 400 30 000 42 000	25 900 27 400 40 000	B DF DT B DF DT B DF DT	
11	0,6 0,6 0,6	75 85 85	<u>-</u> 55 55	1,4 20,4 38,7	33,4 60,4 78,7	14 000 9 000 6 300	10 000 6 300 4 500	4 450 6 400 5 850	4 300 6 850 6 200	44 000 63 000 57 000	42 000 67 000 60 500	B DF DT B DF DT B DF DT	7210 A D
12	0,6 1 1	85 104 104	<u>-</u> 56 56	1,3 19,2 40,1	38,7 73,2 94,1	13 000 6 000 5 600	9 500 4 500 4 000	6 450 10 600 9 800	7 100 12 300 11 300	63 500 104 000 96 000	69 500 121 000 111 000	B DF DT B DF DT B DF DT	7310 A D
	0,6 0,6 0,6	75 75 85	- 60	18,5 5,1 23,9	44,5 31,1 59,9	11 000 13 000 8 500	8 000 9 500 6 300	3 400 3 600 5 650	2 990 3 150 5 350	33 500 35 500 55 500	29 300 31 000 52 500	B DF DT B DF DT B DF DT	
13	0,6 1 1	85 94 94	- 61 61	1,4 23,7 44,0	37,4 65,7 86,0	12 000 8 000 5 600	9 000 6 000 4 000	5 850 8 050 7 350	5 650 8 450 7 650	57 500 79 000 72 000	55 500 83 000 75 000	B DF DT B DF DT B DF DT	7211 A D
14	1 1 1	94 114 114	<u> </u>	0,3 21,5 44,4	41,7 79,5 102,4	12 000 5 600 5 000	8 500 4 000 3 600	8 150 12 500 11 500	8 800 14 200 13 100	80 000 123 000 113 000	86 000 139 000 128 000	B DF DT B DF DT B DF DT	7311 A D


**Hinweis** ( $^{3}$ ) Für die Werte ( $d_{\rm b}$  und  $r_{\rm b}$ ) in der Spalte  $d_{\rm b}$ : die mit - gekennzeichnet sind, kommen die Werte aus der Spalte  $d_{\rm a}$  und  $r_{\rm a}$  zum Einsatz.


# SCHRÄGKUGELLAGER -


## **EINREIHIG / GEPAART**


### Bohrungsdurchmesser $60{\sim}75~\text{mm}$











nreihig	O-Anordnung
	DB


X-Anordnung DF

Tandem-Anordnung DT

Hai	uptabn	nessu	ıngen	(mm)		Tragzahlen V)	(einreihig)	af}	Faktor	Drehzahlo (mi	jrenzen (¹) n-1)	Last- angriffs-	Ans	chlussm (mm)	naße	Masse (kg)
d	D	В	<b>r</b> min	$r_1$ min	$C_{\rm r}$	$C_{0r}$	$C_{ m r}$	$C_{0\mathrm{r}}$	$f_0$	Fett	Öl	punkt (mm) a	$d_{ m a}$ min	$D_{\mathrm{a}}$ max	$r_{ m a}$ max	ca.
60	85	13	1	0,6	18 300	17 700	1 870	1 810	_	9 500	13 000	23,4	66	79	1	0,197
	85	13	1	0,6	19 400	18 700	1 980	1 910	16,5	11 000	15 000	16,2	66	79	1	0,194
	95	18	1,1	0,6	33 000	29 500	3 350	3 000	_	7 100	10 000	31,4	67	88	1	0,417
	95	18	1,1	0,6	35 000	30 500	3 600	3 150	15,7	10 000	14 000	19,4	67	88	1	0,46
	110	22	1,5	1	62 000	48 500	6 300	4 950	-	6 700	9 000	35,5	69	101	1,5	0,798
	110	22	1,5	1	56 000	44 500	5 700	4 550	-	4 800	6 300	46,7	69	101	1,5	0,815
	110	22	1,5	1	64 000	49 000	6 550	5 000	14,4	9 500	13 000	22,4	69	101	1,5	0,889
	130	31	2,1	1,1	98 000	71 500	10 000	7 250	-	4 800	6 300	42,9	72	118	2	1,74
	130	31	2,1	1,1	90 000	65 500	9 200	6 700	-	4 300	5 600	55,4	72	118	2	1,78
65	90 90 100	13 13 18	1 1 1,1	0,6 0,6 0,6	19 100 20 200 35 000	19 400 20 500 33 000	1 940 2 060 3 550	1 980 2 090 3 350	16,7 -	9 000 10 000 6 700	12 000 14 000 9 500	24,6 16,9 32,8	71 71 72	84 84 93	1 1 1	0,211 0,208 0,455
	100	18	1,1	0,6	37 000	34 500	3 800	3 500	15,9	10 000	13 000	20,0	72	93	1	0,493
	120	23	1,5	1	70 500	58 000	7 150	5 900	-	6 000	8 500	38,2	74	111	1,5	1,03
	120	23	1,5	1	63 500	52 500	6 500	5 350	-	4 300	6 000	50,3	74	111	1,5	1,05
	120	23	1,5	1	73 000	58 500	7 450	6 000	14,6	9 000	12 000	23,9	74	111	1,5	1,14
	140	33	2,1	1,1	111 000	82 000	11 300	8 350	-	4 300	6 000	46,1	77	128	2	2,12
	140	33	2,1	1,1	102 000	75 500	10 400	7 700	-	3 800	5 300	59,5	77	128	2	2,17
70	100 100 110	16 16 20	1 1 1,1	0,6 0,6 0,6	26 500 28 100 44 000	26 300 27 800 41 500	2 710 2 870 4 500	2 680 2 830 4 200	16,4 -	8 000 9 500 6 300	11 000 13 000 8 500	27,8 19,4 36,0	76 76 77	94 94 103	1 1 1	0,341 0,338 0,625
	110	20	1,1	0,6	47 000	43 000	4 800	4 400	15,7	9 000	12 000	22,1	77	103	1	0,698
	125	24	1,5	1	76 500	63 500	7 800	6 500	-	5 600	8 000	40,1	79	116	1,5	1,11
	125	24	1,5	1	69 000	58 000	7 050	5 900	-	4 000	5 600	52,9	79	116	1,5	1,14
	125	24	1,5	1	79 500	64 500	8 100	6 600	14,6	8 500	11 000	25,1	79	116	1,5	1,24
	150	35	2,1	1,1	125 000	93 500	12 700	9 550	-	4 000	5 300	49,3	82	138	2	2,6
	150	35	2,1	1,1	114 000	86 000	11 700	8 750	-	3 600	5 000	63,6	82	138	2	2,65
75	105 105 115	16 16 20	1 1 1,1	0,6 0,6 0,6	26 900 28 600 45 000	27 700 29 300 43 500	2 750 2 910 4 600	2 820 2 980 4 450	16,6 -	7 500 9 000 6 000	10 000 12 000 8 000	29,0 20,1 37,4	81 81 82	99 99 108	1 1 1	0,355 0,357 0,661
	115	20	1,1	0,6	48 000	45 500	4 900	4 650	15,9	8 500	12 000	22,7	82	108	1	0,748
	130	25	1,5	1	76 000	64 500	7 750	6 550	-	5 600	7 500	42,1	84	121	1,5	1,19
	130	25	1,5	1	68 500	58 500	7 000	5 950	-	3 800	5 300	55,5	84	121	1,5	1,22
	130 160 160	25 37 37	1,5 2,1 2,1	1 1,1 1.1	83 000 136 000 125 000	70 000 106 000 97 500	8 450 13 800 12 700	7 100 10 800 9 900	14,8	8 000 3 800 3 400	11 000 5 000 4 800	26,2 52,4 67,8	84 87 87	121 148 148	1,5 2 2	1,36 3,13 3,19

 $<sup>\</sup>label{eq:hinweise} \textbf{Hinweise} \qquad (\mbox{$^{1}$}) \quad \mbox{F\"{u}r Anwendungen im Drehzahlgrenzbereich siehe Seite} \ \ \textbf{B55}.$ 

<sup>(2)</sup> Die Nachsetzzeichen A, A5, B und C stehen für die Druckwinkel von 30°, 25°, 40° bzw. 15°.



### Äquivalente dynamische Belastung $P = XF_r + YF_a$

Druck-	if <sub>0</sub> F <sub>a</sub> *			Einreih	ig, DT		DB oder DF					
winkel	$C_{\text{or}}$	e	$F_a/F_r \leq e$		$F_{\rm a}/F_{\rm r}>e$		$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$			
WIIIKGI			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y		
15°	0,178	0,38	1	0	0,44	1,47	1	1,65	0,72	2,39		
	0,357	0,40	1	0	0,44	1,40	1	1,57	0,72	2,28		
	0,714	0,43	1	0	0,44	1,30	1	1,46	0,72	2,11		
	1,07	0,46	1	0	0,44	1,23	1	1,38	0,72	2,00		
	1,43	0,47	1	0	0,44	1,19	1	1,34	0,72	1,93		
	2,14	0,50	1	0	0,44	1,12	1	1,26	0,72	1,82		
	3,57	0,55	1	0	0,44	1,02	1	1,14	0,72	1,66		
	5,35	0,56	1	0	0,44	1,00	1	1,12	0,72	1,63		
25°	ı	0,68	1	0	0,41	0,87	1	0.92	0,67	1,41		
30°	_	0,80	1	0	0,39	0.76	1	0,78	0,63	1,24		
40°	_	1,14	1	0	0,35	0,57	1	0,55	0,57	0,93		

<sup>\*</sup>i entspricht 2 für DB und DF. Bei DT wird 1 verwendet.

### Äquivalente statische Belastung $P_0 = X_0 F_r + Y_0 F_a$

Druck-	Einreil	hig, DT	DB oc	Einreihig ode			
winkel	$X_0$	$Y_0$	$X_0$	$Y_0$	DT-Einbau Wenn		
15°	0,5	0,46	1	0,92	$F_r > 0.5$		
25°	0,5	0,38	1	0,76	· <i>r</i> <sub>r</sub> > 0,5, . wird		
30°	0,5	0,33	1	0,66	$P_0 = F_r$		
40°	0,5	0,26	1	0,52	oingocotzt		

 $\begin{array}{ll} - & \text{Einreihig oder} \\ - & \text{DT-Einbau} \\ - & \text{Wenn} \\ - & F_r > 0,5F_r + Y_0F_a \\ - & \text{wird} \\ - & P_0 = F_r. \end{array}$ 

3

											ingesetzt		5
Kurzzeichen (²)		Tragzahlen (gepaart) (N) {kgf}				grenzen (¹) t) (min-1)			Anschlussmaße (mm)				
Einreihig	Gepaart	$C_{\mathrm{r}}$	$C_{0\mathrm{r}}$	$C_{ m r}$	$C_{0\mathrm{r}}$	Fett	ÖI	DB a	0 DF	$d_{ m b}(^3)$ min	$D_{ m b}$ max	<b>r</b> <sub>b</sub> (³) max	6
7912 A5D 7912 C D 7012 A D	OB DF DT	29 800 31 500 53 500	35 500 37 500 59 000	3 050 3 200 5 450	3 600 3 800 6 000	7 500 9 000 6 000	10 000 12 000 8 000	46,8 32,4 62,7	20,8 6,4 26,7	- - 65	80 80 90	0,6 0,6 0,6	7
7012 C D 7212 A D 7212 B D	B DF DT	57 000 100 000 91 000	61 500 97 500 89 000	5 800 10 200 9 300	6 250 9 950 9 050	8 500 5 300 3 800	12 000 7 100 5 300	38,8 71,1 93,3	2,8 27,1 49,3	66 66	90 104 104	0,6 1 1	7
7212 C D 7312 A D 7312 B D		104 000 159 000 146 000	98 500 143 000 131 000	10 600 16 200 14 900	10 000 14 500 13 400	7 500 3 800 3 400	11 000 5 000 4 500	44,8 85,9 110,7	0,8 23,9 48,7	67 67	104 123 123	1 1 1	8
7913 A5D 7913 C D 7013 A D	B DF DT	31 000 33 000 56 500	39 000 41 000 65 500	3 150 3 350 5 750	3 950 4 200 6 700	7 100 8 500 5 600	9 500 12 000 7 500	49,1 33,8 65,6	23,1 7,8 29,6	- 70	85 85 95	0,6 0,6 0,6	
	OB DF DT OB DF DT	60 500 114 000 103 000	68 500 116 000 105 000	6 150 11 600 10 500	7 000 11 800 10 700	8 000 4 800 3 400	11 000 6 700 4 800	40,1 76,4 100,6	4,1 30,4 54,6	71 71	95 114 114	0,6 1 1	9
7213 C D 7313 A D 7313 B D		119 000 180 000 166 000	117 000 164 000 151 000	12 100 18 400 16 900	12 000 16 700 15 400	7 100 3 600 3 200	9 500 4 800 4 300	47,8 92,2 119,0	1,8 26,2 53,0	72 72	114 133 133	1 1 1	10
7914 A5D 7914 C D 7014 A D		43 000 45 500 71 500	52 500 55 500 82 500	4 400 4 650 7 300	5 350 5 650 8 450	6 300 7 500 5 000	9 000 11 000 6 700	55,6 38,8 72,0	23,6 6,8 32,0	- - 75	95 95 105	0,6 0,6 0,6	
7214 A D	OB DF DT OB DF DT	76 000 124 000 112 000	86 000 127 000 116 000	7 750 12 600 11 500	8 750 13 000 11 800	7 100 4 500 3 200	10 000 6 300 4 500	44,1 80,3 105,8	4,1 32,3 57,8	76 76	105 119 119	0,6 1 1	11
7314 A D	OB DF DT OB DF DT	129 000 203 000 186 000	129 000 187 000 172 000	13 200 20 700 19 000	13 200 19 100 17 500	6 700 3 200 2 800	9 000 4 300 4 000	50,1 98,5 127,3	2,1 28,5 57,3	77 77	119 143 143	1 1 1	12
7915 A5D 7915 C D 7015 A D		44 000 46 500 73 000	55 500 58 500 87 500	4 450 4 750 7 450	5 650 5 950 8 900	6 000 7 100 4 800	8 500 10 000 6 700	58,0 40,1 74,8	26,0 8,1 34,8	80 80	100 100 110	0,6 0,6 0,6	
7215 A D	OB DF DT OB DF DT	78 000 123 000 112 000	91 500 129 000 117 000	7 950 12 600 11 400	9 300 13 100 11 900	6 700 4 300 3 200	9 500 6 000 4 300	45,4 84,2 111,0	5,4 34,2 61,0	81 81	110 124 124	0,6 1 1	13
7315 A D	OB DF DT OB DF DT	221 000	140 000 212 000 195 000	13 700 22 500 20 600	14 200 21 600 19 800	6 300 3 000 2 800	9 000 4 000 3 800	52,4 104,8 135,6	2,4 30,8 61,6	82 82	124 153 153	1 1 1	14

**Hinweis** (3) Für die Werte ( $d_b$  und  $r_b$ ) in der Spalte  $d_b$ : die mit - gekennzeichnet sind, kommen die Werte aus der Spalte  $d_a$  und  $r_a$  zum Einsatz.